Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów stanowi priorytet działalności firmy GLINMET. Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania naszych produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
1. Żaluzje elewacyjne, sztachety metalowe, lamele ścienne Omega oraz deski elewacyjne są do stosowania jako elementy ogrodzeń, fasad, elewacji, altan i zabudów dekoracyjnych.
2. Nie mogą być używane jako elementy konstrukcyjne przenoszące obciążenia ani jako powierzchnie użytkowe.
3. Prawidłowo zamontowane produkty nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt ani środowiska.

Bezpieczeństwo na wysokości
1. Montaż powinien być wykonywany przez osoby wykwalifikowane.
2. Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary, kask, obuwie antypoślizgowe, uprzęże asekuracyjne).
3. Drabiny i rusztowania muszą być stabilne.
4. Teren pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i spadającymi elementami.
5. Zakaz prowadzenia prac podczas deszczu, silnego wiatru, burzy, oblodzenia.

Bezpieczeństwo dzieci
1. Produkty nie są przeznaczone do zabawy ani obsługi przez dzieci.
2. Należy usunąć z miejsca montażu opakowania i małe elementy, które mogą stanowić ryzyko połknięcia.
3. Nie wolno dopuszczać dzieci do placu montażu i konserwacji.

Osoby o ograniczonych zdolnościach
Blachy mogą być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, tylko pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia i są odpowiednio nadzorowane.

Instalacja i mocowanie
1. Montaż zgodny z dokumentacją producenta i projektem budowlanym.
2. Stosować wyłącznie akcesoria i elementy mocujące zatwierdzone przez GLINMET.
3. Zakaz montażu uszkodzonych elementów – nawet niewielkie uszkodzenia mogą wpływać na trwałość i bezpieczeństwo..

Kontrola okresowa
1. Zaleca się kontrolę co najmniej raz w roku – sprawdzić stabilność mocowań, stan powłok i brak korozji.
2. Uszkodzenia należy usuwać natychmiast – np. retuszem farb ochronnych.
3. W przypadku elementów elewacyjnych kontrolować także drożność przestrzeni wentylacyjnych i brak zanieczyszczeń.

Czyszczenie i konserwacja
1. Podczas czyszczenia i konserwacji należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, obuwie antypoślizgowe).
2. Czyszczenie wykonywać przy użyciu wody z dodatkiem łagodnych detergentów.
3. Zabrania się stosowania środków żrących, rozpuszczalników, materiałów ściernych i szczotek drucianych.
4. Zabrudzenia (kurz, pył, mech, ptasie odchody) należy usuwać regularnie.
5. Powierzchnie zarysowane lub uszkodzone należy natychmiast zabezpieczyć farbami retuszerskimi odpowiednimi do rodzaju powłoki.
6. Przeglądy konserwacyjne zaleca się wykonywać co najmniej raz w roku, a w środowiskach agresywnych – dwa razy w roku.

Instrukcje bezpieczeństwa dla personelu specjalistycznego
1. Montaż, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.
2. Personel powinien być zapoznany z dokumentacją techniczną producenta i normami BHP.
3. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z projektem budowlanym i instrukcjami GLINMET.
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić:
- czy produkty są wolne od uszkodzeń,
- czy miejsce pracy jest przygotowane i zabezpieczone,
- czy sprzęt i narzędzia są sprawne i odpowiednie.
5. W trakcie montażu i konserwacji należy stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice antyprzecięciowe, okulary, kaski, uprzęże).
6. Prace należy wykonywać wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
7. Nie wolno używać narzędzi mogących uszkodzić powłokę (np. szlifierek kątowych).
8. Wszelkie prace należy dokumentować – zaleca się prowadzenie protokołów przeglądów i napraw.

Warunki specjalne i pogodowe
1. Nie należy prowadzić montażu ani konserwacji w czasie deszczu, śniegu, burzy, silnego wiatru lub upału.
2. W strefach nadmorskich i przemysłowych stosować powłoki o podwyższonej odporności na korozję.
3. W rejonach górskich należy uwzględniać zwiększone obciążenie śniegiem.
4. Podczas prac przy krawędziach elementów na wysokości konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej na ziemi o szerokości co najmniej 10% wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 metrów.

Transport i magazynowanie
1. Transportować w pozycji poziomej na paletach, zabezpieczonych pasami.
2. Unikać zrzucania i przesuwania elementów – ryzyko uszkodzenia powłoki.
3. Magazynować w suchym, przewiewnym miejscu, na podkładkach dystansowych, chroniąc przed wilgocią i promieniowaniem UV.
4. Przy rozładunku elementy dłuższe niż 2 m przenosić w kilka osób.

Zgodność z przepisami
1. Wszystkie prace związane z montażem i konserwacją muszą być prowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i BHP.
2. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego odpowiednią do warunków pracy.
3. Produkty GLINMET spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, a także obowiązujących norm PN-EN dotyczących wyrobów stalowych powlekanych.

Kontakt
Glinmet Sp. Z o.o.
ul. Rolnicza 13
42-160 Krzepice
e-mail: glinmet@glinmet.com
tel. +48 34 500 00 37
www.glinmet.pl